

Tulokset 26.10.2023

Tutkitut parametrit:	Laatuvaatimukset/ laatutavoitteet	1.Vesitorni	2. Kummunkuja, Kilisaari	3. Endivo, Östanlid
Pesäkeluku 22 °C, pmy/ml	ei epätavallisia muutoksia	2	4	53
Sameus, FTU	Ei epätavallisia muutoksia, käyttäjien hyväksyttävissä	0,37	0,2	0,34
Rauta Fe	≤200µg/l	140	43	120